

# Conector y cable de conexión Airtex nuevo y mejorado para módulos de bomba de combustible GM

## El Problema

Muchos vehículos GM entre 1988 y 2005 tienen conectores eléctricos en el módulo de bomba de combustible que pueden aflojarse con el tiempo debido a vibración, lo que conduce a conexiones defectuosas de alta resistencia. Los síntomas – conectores y clavijas quemados o derretidos – conducen a una situación de baja de voltaje donde el voltaje bajo o falta de voltaje puede ocasionar que el módulo deje de bombear.

## La Solución

La solución más reciente del sistema de combustible de Airtex proporciona un arreglo rápido y confiable de las conexiones quemadas o derretidas del arnés de alambrado en ciertas aplicaciones de bomba de combustible dentro del tanque GM. Airtex ha reemplazado el conector de diseño defectuoso OEM con un diseño nuevo de Fabricante Original del Equipo que elimina el problema de los conectores y clavijas quemados o derretidos.

**Los módulos de bomba de combustible con el conector mejorado de 4 clavijas exigen el reemplazo del arnés del vehículo. Se incluye uno de los cinco arneses de alambrado de vehículo específicos de aplicación, codificados por color con cada bomba que usa el conector nuevo.**



Arnés de Vehículo Viejo Se Vende Por Separado



Nuevo Arnés de Vehículo Incluido Con Módulos de Bomba de Combustible

# Conector y cable de conexión Airtex nuevo y mejorado para módulos de bomba de combustible GM

## Módulos GM fabricados por Airtex a convertirse a conector de 4 x 1:


E3506M, E3940M, E3536M, E3509M, E3508M, E3501M, E3500M, E3943M, E8397M, E3372M, E3511M, E3518M, E3533M, E3535M, E3537M, E3538M, E3542M, E3543M, E3920M, E3923M, E3925M, E3927M, E3928M, E3929M, E3939M, E3941M, E3973M, E3979M, E3992M, E3952M, E3953M, E3954M, E3563M, E3962M, E3963M, E3956M, E3957M, E3947M, E3966M, E3967M, E3971M, E3972M, E3994M, E3965M, E3968M, E3969M, E3982M, E3974M

\*Consulte el catálogo de Airtex para aplicaciones específicas de vehículos.

New wiring harness included.  
Refer to enclosed installation instructions.


Los Módulos Con el Conector Mejorado y Arnés de Alambrado Incluido Tienen Esta Calcomanía en la Lengüeta Terminal del Envase.

### Diseño Viejo – Vista Superior y Lateral



Módulo de Bomba de Combustible GM Con Conector de Arnés Viejo

### Diseño Nuevo – Vista Superior y Lateral



Módulo de Bomba de Combustible GM Con Conector de Arnés Nuevo